

Description:

Mesa de Vacío

1. Consiste en una superficie rígida típicamente plana en la que existen pequeños agujeros para evacuar el aire de debajo de una pieza de trabajo, como para aplicar un vacío variable entre la pieza de trabajo deseada y la mesa para mantener una fuerza de sujeción.
2. Para que los materiales de impresión suave como el cuero sean más lisos y nivelados, a fin de obtener el mejor resultado de impresión.



