


Description:

Vakuumschicht

1. Besteht aus einer typischerweise flachen steifen Oberfläche, in der kleine Löcher vorhanden sind, um Luft unter einem Werkstück abzulassen, um variierendes Vakuum zwischen dem gewünschten Werkstück und dem Tisch anzulegen, um eine Klemmkraft aufrechtzuerhalten.
2. Um die weichen Druckmaterialien wie Leder glatter und gleichmäßiger zu machen, um so das beste Druckergebnis zu erhalten.



Consists of a typically flat rigid surface in which exists small holes to evacuate air from under a workpiece, as to apply varying vacuum from between the desired workpiece and table to maintain a clamping force.





To

make the soft printing materials like leather more smooth and level, so as to get the best printing result.