


Description:

Вакуумный стол

1. Состоит из типично плоской жесткой поверхности, в которой имеются небольшие отверстия для вакуумирования воздуха из-за заготовки, чтобы применять различный вакуум между желаемой заготовкой и столом для поддержания зажимной силы.
2. Сделать мягкие печатные материалы, такие как кожа, более гладкой и ровной, чтобы получить лучший результат печати.



Consists of a typically flat rigid surface in which exists small holes to evacuate air from under a workpiece, as to apply varying vacuum from between the desired workpiece and table to maintain a clamping force.





To

make the soft printing materials like leather more smooth and level, so as to get the best printing result.